

+ SADA PRÍSLUŠENSTVA TIG



50

PRVKOV

Kompletná sada 50 spotrebných dielov určených pre zváracie horáky TIG. Sada umožňuje bežnú údržbu, konfiguráciu a rýchlu výmenu opotrebovaných komponentov horáka.

Správny výber spotrebných dielov ovplyvňuje stabilitu oblúka, správnu ochranu plynom a kvalitu vykonávaného zvaru. Súprava 50 kusov umožňuje zachovať plynulosť práce a obmedziť prestoje spôsobené nedostatkom základných dielov.

Sada predstavuje praktické doplnenie vybavenia používateľov TIG zváračiek.

Vlastnosti

- 50 spotrebných dielov v jednej súprave
- Uľahčuje konfiguráciu TIG horáka
- Podporuje stabilitu oblúka a ochranu plynom
- Obmedzuje prestoje pri práci
- Kompatibilita: TIG zváračky

Použitie

Zváranie metódou TIG, bežná údržba horáka, výmena opotrebovaných spotrebných dielov.

Obsah sady

- 2× krátka krytka
- 2× stredná krytka
- 2× dlhá krytka
- 10× upínacia klieština 2,0 mm
- 10× upínacia klieština 2,4 mm
- 10× upínacia klieština 3,2 mm
- 5× telo upínacej klieštiny 2,0 mm
- 5× telo upínacej klieštiny 2,4 mm
- 4× telo upínacej klieštiny 3,2 mm

S053998770

50 prvkov.

pre zváračky TIG



ELEKTRONÁRADIE

Podrobné informácie nájdete v technickom liste produktu a na stránke www.stalco.pl

STALCO Spoločnosť s ručením obmedzeným S.K.A., ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina, Poľsko | tel.: +48 12 350 04 10 | centrala@stalco.pl | STALCO.PL